





# ***FMS Flugsimulator*** ***FMS Flight Simulator***



**D** ***Fragen und Antworten***

**GB** ***Questions and answers***

|   |  |
|---|--|
| <p>1. Stecker des Interface passt nicht in die Buchse am Sender</p>       | <p>a. Die Stecker für Hitec- und MULTIPLEX-Sender sind ähnlich, aber nicht identisch.</p>  <p style="text-align: center;"><b>MULTIPLEX</b><sup>®</sup>                      <b>HITEC</b></p> <p style="text-align: center;">(Lötseite der Stecker = Draufsicht Buchse im Sender)</p> <p>Prüfen Sie, ob Ihre Kombination von Sender und Stecker zusammen passt.</p> <p>b. Ältere MULTIPLEX-Sender haben 5-polige Universal-Buchsen. In diesem Fall können Sie die nicht benutzten Kontaktstift 6 und 7 im Stecker entfernen. Das geht am einfachsten, wenn Sie den Kontakt mit einem Lötkolben vorsichtig erwärmen und dann mit einer Zange aus dem Stecker herausziehen.</p> |
| <p>2. Commander mc 2010/2015/2020 funktioniert nicht am Simulator</p>     | <p>a. Im Menü OPTIONEN dürfen die Ziffern 1 bis 4 nicht hinterlegt sein. Im Menü MIX dürfen keine Mischer aktiviert sein. Hinterlegte Ziffern mit den Tasten +/- anwählen und mit der Taste R die Markierung löschen (Blinkrhythmus ändert sich).</p> <p>b. Wenn keine Optionen hinterlegt sind, kann auch ein Hardwarefehler vorliegen.</p>   |
| <p>3. Funktioniert das Interface auch mit Sendern anderer Hersteller?</p> | <p>a. Sowohl mit Graupner- als auch mit FUTABA-Sendern konnte das Simulator-Interface betrieben werden. Sie haben jedoch sicher Verständnis dafür, dass wir für Fremdsender weder eine Funktionsgarantie übernehmen, noch technische Beratung bieten.</p>    |
| <p>4. Wo finde ich weitere Modell?</p>                                    | <p>a. Von der Web-Site der FMS-Programmierer können Sie Modelle holen.<br/><a href="http://n.ethz.ch/student/mmoeller/fms/index_e.html">http://n.ethz.ch/student/mmoeller/fms/index_e.html</a></p> <p>b. Im Simulator-Forum RC-SIM sind ebenfalls Modelle zu finden: <a href="http://www.rc-sim.de">www.rc-sim.de</a></p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p>1. The plug on the cable does not fit to the transmitter socket</p>    | <p>a. The plugs for Hitec and MULTIPLEX transmitters are similar but not identical.</p>  <p style="text-align: center;"><b>MULTIPLEX</b><sup>®</sup>                      <b>HITEC</b></p> <p>(soldering side of plug der Stecker = view to socket on TX)</p> <p>Verify if the plug/transmitter combination fits.</p> <p>b. Older MULTIPLEX transmitters have 5-pin sockets. In this case you can remove the unused pins 6 and 7. This can be done by carefully heating them up with a soldering iron and the pull them out with pliers.</p> |
| <p>2. Commander mc 2010/2015/2020 can't operate the simulator program</p> | <p>a. In the OPTION menu none of the figure must be highlighted (dark square behind). No mixers must be activated ((menu MIX). Use the +/- buttons to move the cursor to highlighted figures and reverse by pressing the R button (flashing rhythm changes).</p> <p>b. If no options are highlighted, a hardware fault can be the reason.</p>  |
| <p>3. Will the interface work with radios of other brands?</p>            | <p>a. The interface was used with Graupner as well as with Futaba radios. You certainly will understand that we can neither guarantee the function nor give technical support for radios of other brands.</p>    |
| <p>4. Where can I find more models?</p>                                   | <p>a. The programmers of the FMS program offer several models for download:<br/><a href="http://n.ethz.ch/student/mmoeller/fms/index_e.html">http://n.ethz.ch/student/mmoeller/fms/index_e.html</a></p> <p>b. In the RC-SIM simulator forum too, more models can be found: <a href="http://www.rc-sim.de">www.rc-sim.de</a></p>  |